

Rapportering av hastighetsnedsättning

Innehåll

1	Syfte.....	1
2	Omfattning.....	1
3	Hastighetsnedsättning.....	1
3.1	Befogenheter.....	1
3.2	Akuta hastighetsnedsättningar.....	2
3.3	Arbeten i spåranläggningen som kräver nedsättning av hastigheten.....	2
3.4	Permanent hastighetsnedsättning.....	2
3.5	Blankett hastighetsnedsättning med/utan tavlor	2
4	Ansvarig	2
5	Referensdokumentation.....	2

1 Syfte

Denna rutin beskriver tillvägagångssättet för när hastigheten av en eller annan anledning måste nedsättas för att bibehålla trafiksäkerheten på spåranläggningen.

2 Omfattning

Den spåranläggning som Inlandsbanan AB som infrastrukturförvaltare ansvarar över och trafikleder omfattas av denna rutin.

3 Hastighetsnedsättning

3.1 Befogenheter

Inlandsbanan AB:s bansektion är den som ombesörjer att uppgifter om hastighetsnedsättning skickas till tågledaren. Men även Inlandsbanan AB:s underhållsentreprenör har befogenhet att ombesörja uppgifter om hastighetsnedsättning. I det fallet skickar underhållsentreprenören en kopia på hastighetsnedsättningen till bansektionen vid Inlandsbanan AB.

3.2 Akuta hastighetsnedsättningar

Underhållsentreprenören lämnar uppgift till tågledaren för inrapportering i körordersystemet och lämnar även en kopia till berörd banförvaltare i de fall där hastigheten måste nedsättas pga. hastigt uppkomna orsaker.

3.3 Arbeten i spåranläggningen som kräver nedsättning av hastigheten

Vid arbeten i spåranläggningen som bedöms påverka banavsnittets största tillåtna hastighet (sth) ska entreprenören meddela berörd banförvaltare vid Inlandsbanan AB i god tid innan arbetet påbörjas.

Banförvaltaren i samråd med ansvarig arbetsledare för arbetet överenskommer om när uppgift om hastighetsnedsättning ska lämnas. Entreprenören lämnar uppgift till tågledaren för inrapportering i körordersystemet samt lämnar även en kopia till banförvaltaren.

3.4 Permanent hastighetsnedsättning

Vid en permanent hastighetsnedsättning som är lägre än banavsnittets högsta tillåtna hastighet (sth) ska banförvaltaren informera om detta till den som är handläggare för linjeboken vid Inlandsbanan AB. Detta ska göras enligt rutin AST-0254 "Linjeboken-uppdatering och publicering".

3.5 Blankett hastighetsnedsättning med/utan tavlor

Blankett VAD-0419 hastighetsnedsättning med/utan tavlor fylls i och skickas till tågledaren för införing i körordersystemet. I de fall entreprenören skickar in uppgift om hastighetsnedsättning till tågledaren ska alltid en kopia lämnas till berörd banförvaltare.

4 Ansvarig

Chefen bansektionen vid Inlandsbanan AB är ansvarig för att denna rutin är implementerad och följs av egen underställd personal, denne är även ansvarig för att underhållsentreprenören delgetts sitt ansvar.

Chefen bansektionen ansvarar för att denna rutin uppdateras och godkänns.

5 Referensdokumentation

Inlandsbanan linjebok

VAD-0419 Blankett hastighetsnedsättning