

2015-11-09

Meddelande ändringstryck 4 2015-11-16 i linjeboken

Förändringar:

Förändring beror på ny signalanläggning vid vägskydd Tellejokk på sträckan Moskosel-Kåbdalis.

Avd. D52	Slopande av hastighetstavla	km 166+930 sth 20. km 167+130 sth 80.
Avd. D63	Slopande av hastighetstavla	km 167+342 sth 20. km 167+146 sth 80.

Handläggare
Per Bruzell
063-19 31 06